DWZ series Updater

取扱説明書

目次

1.概要			3
2.準備			3
3.機器ソフトウェアバージョ	ン確認手順	頁	3
4.インストール手順			5
4-1.フォルダの構成			5
4-2.Windows XP の場	合		5
4-3.Windows Vista の	場合		12
4-4.Windows 7 の場合	ì		19
4-5.Windows 8 の場合	ì		27
5.アップデート手順			42
6.アップデート後の確認			44

1. 概要

ZTX-B01、ZTX-M01、ZTX-B02RC、ZTX-M02RC、ZRX-C30、ZRX-HR50、ZRX-HR70のソフトウェアアップデートの手順を説明します。

本説明書ではZRX-HR50を例に挙げて手順を説明しますが、各機器のアップデート手順は共通です。

2. 準備

<ソフトウェアファイルの入手>

アップデートする機器に応じて、Updaterファイルをダウンロードします。(Ver.1.100)

くその他>

パーソナルコンピュータ

OS: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8のいずれか USBケーブル: Type A – Type Micro B (市販品)



3. 機器ソフトウェアバージョンの確認


機器のアップデートを行うかどうかの判断、またアップデート後の確認のため、機器のソフトウェアバージョンを確認します。

本項では、ZRX-HR50を例に説明しますが、他の機種も同様の手順です。型名を読み替えて確認を行ってください。


- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) UpdaterをインストールしたPCと、ZRX-HR50をUSBケーブルで接続します。
 (Updaterのインストール方法は、「4. インストール手順」をご参照ください)
 このとき、ZRX-HR50の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。

C) スタートメニューから、[All Programs] -> [Sony DWZ Flash Write Tool] -> [ZRX-HR50 Ver.

1.100 Updater] をクリックします。




D) [Read Version] をクリックします。



E) ソフトウェアバージョンが表示されます。確認できたら[OK]をクリックします。



F) これでソフトウェアのバージョン確認は終了です。Updaterを終了する場合は[Exit]をクリックしてください。



4. インストール手順


PCにアップデーター および USBドライバーをインストールします。

本項では、ZRX-HR50を例に説明しますが、他の機種も同様の手順です。型名を読み替えてインストールを行ってください。

<4.1 フォルダ構成>

ダウンロードしたファイルは、ZIP圧縮されていますので、展開します。


展開後のフォルダ構成は以下のとおりです。




<4.2 Windows XP SP3 の場合>

4.2.1 Updaterのインストール


A) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥setup.exeをダブルクリックします。



- B) 画面1が表示されたら[Accept]をクリックし、C) の手順に進みます。画面2が表示される場合は、
 - D) の手順へ進んでください。



C) Updaterが動作するために必要な、.NET Framework 2.0をインストールしています。




.NET Framework 2.0のインストールが完了すると、次の画面が表示されますのでD)の手順へ進んでください。




D) [Next>]をクリックします。




E) [Next>]をクリックします。



F) [Next>]をクリックすると、インストールが開始されます。



G) 下記の画面が表示されたら[Close]をクリックします。これでUpdaterのセットアップは完了です。



4.2.2 USBドライバーのインストール


PC と DWZ送信機、受信機(以下、ZRX-HR50を例に説明します)を初めて接続する際は、USBドライバーのインストールが必要です。一度インストールすれば2回目以降は不要です。

- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) PC と ZRX-HR50をUSBケーブルで接続します。
 このとき、ZRX-HR50の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。
- C) PCのタスクバーに、新しい機器が接続されたことを示すバルーンが表示され、接続ウィザードが 起動します。"No, not this time."にチェックし、「Next >]をクリックしてください。






D) "Install from a list or specific location (Advanced)"をチェックし、[Next >]をクリックします。




E) [Browse]をクリックします。




F) フォルダツリーから、

¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥USB_Driver¥for_32bit を選択し「OK」をクリックします。




G) [Next >]をクリックします。



H) [Continue Anyway]をクリックすると、インストールが開始されます



I) インストール中、下記の画面が表示される場合は、D), E)の手順と同様に[Browse]をクリックし、フォルダツリーからUSBドライバーのフォルダを指定してください。その後[OK]をクリックすると、インストールが続行されます。表示されない場合は何もせずに次の手順へ進んでください。




」)下の画面が表示されたら[Finish]をクリックします。これでUSBドライバーのインストールは完了です。




<4.3 Windows Vistaの場合>

4.3.1 Updaterのインストール


A) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥setup.exeをダブルクリックします。




B) [Next>]をクリックします。




C) [Next>]をクリックします。



D) [Next>]をクリックすると、インストールが開始されます。




E) 下記の画面が表示されたら[Close]をクリックします。これでUpdaterのセットアップは完了です。




4.3.2 USBドライバーのインストール

PC と DWZ送信機、受信機(以下、ZRX-HR50を例に説明します)を初めて接続する際は、USBドライバーのインストールが必要です。一度インストールすれば2回目以降は不要です。

A) インストール前に、お使いのOSが32bitか64bitか確認が必要です。 スタートメニューから[Computer]を右クリックし、[Properties]を選択します。




B) "System type"を確認し、32bitか64bitか確認します。下の画面では64bit OSを表しています。 確認ができたら、プロパティを閉じます。




- C) ZRX-HR50の電源をONにします。
- D) PCとZRX-HR50をUSBケーブルで接続します。
 このとき、機器の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。
 以下の画面が表示されますので[Locate and install driver software(recommended)]をクリックします。
 (表示されない場合は、【デバイスマネージャーからのUSBドライバーのインストール】を参照して下さい。)




E) [I don't have the disc. Show me other option]をクリックします。




F) [Browse my computer for driver software(advanced)]をクリックします。




G) [Browse…]をクリックします。



H) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥USB_Driverフォルダの中にfor_32Bitフォルダと、 for_64Bitフォルダがありますので、手順 B)で確認したOSのタイプに合わせてフォルダを選び、 [OK] をクリックします。




I) [Include subfolders]にチェックが入っていることを確認し、[Next]をクリックします。




J) [Install this driver software anyway]をクリックします。



K) インストールが開始されます。




L) 以下の画面が現れたらインストールは終了です。PCを再起動してください。




<4.4 Windows 7の場合>

4.4.1 Updaterのインストール


A) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥setup.exeをダブルクリックします。




B) [Next>]をクリックします。




C) 「Next>]をクリックします。



D) [Next>]をクリックすると、インストールが開始されます。



E) 下記の画面が表示されたら[Close]をクリックします。これでUpdaterのセットアップは完了です。




4.4.2 USBドライバーのインストール


PC と DWZ送信機、受信機(以下、ZRX-HR50を例に説明します)を初めて接続する際は、USBドライバーのインストールが必要です。一度インストールすれば2回目以降は不要です。

- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) USBケーブルで、ZRX-HR50とPCを接続します。


 このとき、機器の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。
- C) OSのSystem Typeが32bitか、または64bitか確認します。 スタートメニューから[Computer]を右クリックし、[Properties]を選択します。




D) "System type"を確認し、32bitか64bitか確認します。下の画面では32bit OSを表しています。 確認ができたら、[Device Manager]をクリックします。




E) [Other Devices]の[Sony Digital Wireless Receiver]を右クリックし、コンテキストメニューから[Update Driver Software…]を選択します。




F) [Browse my computer for driver software]をクリックします。




G) [Browse]をクリックします。




H) ダウンロードしたファイルのUSB_Driverフォルダの中にfor_32Bitフォルダと、for_64Bitフォルダがありますので、 お使いのOSに合わせてフォルダを選び、 [OK] をクリックします。




I) [Include subfolders]にチェックが入っていることを確認し、[Next]をクリックします。




J) [Install this driver software anyway]をクリックします。




K) インストールが開始されます。



L) インストールが完了すると下図のウィンドウが表示されるので[Close]をクリックします。



M) 再度、Device Managerを開き、USBドライバーがインストール済みであることを確認します。




<4.5 Windows 8の場合>

4.5.1 .NET Framework 3.5 のインストール


DWZ送信機、受信機(以下、ZRX-HR50を例に説明します)のソフトウェアアップデートソフト(以下、DWZ Updater)では、".NET Framework 2.0"を使用しています。".NET Framework2.0"のアプリケーションを Windows 8で動作させるための方法を紹介します。PCがインターネット接続できるかできないかで方法が変わります。

○PCがインターネットに接続している場合


A) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥setup.exeをダブルクリックします。




B) 下記の画面が表示されるので[Yes]ボタンをクリックします。



C) マイクロソフトのサイトに繋がります。ここで、[.NET Framework 3.5 SP1]をクリックします。




D) [DOWNLOAD]をクリックします。




E) [Run]をクリックします。




F) [Download and install this feature]をクリックします。




G) 下記の画面が表示されると、".NET Framework"のインストールは完了です。




- ○PCがインターネット接続できない場合
- A) Windows 8のインストールディスクを用意し、DVDドライブにメディアをセットしてください。
- B) スタート画面で、マウスを右クリックし、[All apps]をクリックします。




C) [Command Prompt]を右クリックし、[Run as administrator]をクリックします。




D) "Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:X:\sources\sxs /LimitAccess"と入力し、Enterキーを押します(Xはドライブ名です。ご使用の環境に合わせて変更してください。下図は、DVDドライブがEドライブの場合です)。




E) 完了すると、下記の画面のようになります。




F) コントロールパネルを開き、[Programs-> Uninstall a program]をクリックしてください。



G) [Turn Windows features on or off]をクリックしてください。




H) [.NET Framework 3.5(.NET 2.0 および 3.0を含む)]にチェックがついていることを確認します。これで、インストールは完了です。




4.5.2 Updater のインストール


A) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥setup.exeをダブルクリックします。




B) [Next>]をクリックします。




C) [Next>]をクリックします。



D) [Next>]をクリックすると、インストールが開始されます。



E) 下記の画面が表示されたら[Close]をクリックします。これでUpdaterのセットアップは完了です。




4.5.3 USBドライバー のインストール


PC と DWZ送受信機(以下、ZRX-HR50を例に説明します)を初めて接続する際には、USBドライバーのインストールが必要です。一度インストールすれば2回目以降は不要です。

- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) USBケーブルで、ZRX-HR50とPCを接続します。

 このとき、機器の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。
- C) スタート画面で、マウスを右クリックし、[すべてのアプリ]をクリックします。




D) [コマンドプロンプト]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。




E) "bcdedit /set testsigning on"と入力し、Enterキーを押します。




F) スタートメニューに戻り、[Settings]をクリックします。




G) [Change PC settings]をクリックします。




H) [General]を選択し、[Advanced startup]にある[Restart now]をクリックします。



I) 再起動後、下記の画面が表示されます。[Troubleshoot]を選択します。



J) [Advanced options]をクリックします。



K) [Startup Settings]を選択します。




L) [Restart]を選択します。




M) 再起動後、下記の画面が表示されます。ここで[7) Disable driver signature enforcement]を選択します。




N) デスクトップからコントロールパネルを開き、System Typeを確認します。お使いのOSが32bitか64bitか確認してください (下の画面では64bitシステムであることを示しています)。確認ができたら、[Device Manager]をクリックします。




O) [Unknown device]を右クリックし、[Update Driver Software...]をクリックします。




P) [Browse my computer for driver software]をクリックします。




Q) [Browse…]をクリックします。



R) ¥ZRX-HR50_Updater_Setup_for_Ver_1_100¥USB_Driverフォルダの中にfor_32Bitフォルダと、 for_64Bitフォルダがありますので、手順N)で確認したSystem Typeに合わせてフォルダを選び、 [OK] をクリックします。




S) [Next]をクリックします。



T) 下記の画面が表示されますので、[Install this driver software anyway]をクリックします。



下記の画面が表示されたら、USBドライバーのインストールが完了です。(画面は送信機をPCとUSB接続したときのものです。)[Close]をクリックして終了して下さい。




5. アップデート手順

本項では、ZRX-HR50を例に説明しますが、他の機種も同様の手順です。型名を読み替えてアップデートを行ってください。


- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) UpdaterをインストールしたPCと、ZRX-HR50をUSBケーブルで接続します。
 このとき、機器の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。
- C) スタートメニューから、[All Programs] -> [Sony DWZ Flash Write Tool] -> [ZRX-HR50 Ver.
- 1.100 Updater] をクリックします。




D) [Write] をクリックします。



E) [Yes]をクリックするとアップデートがスタートします。




F)アップデート中は、下記の画面のように進行状況が表示されます。



G) アップデートが完了すると、ダイアログが表示されますので[OK]をクリックしてください。




H) これでアップデート作業は終了です。Updaterを終了する場合は[Exit]をクリックしてください。



I) ZRX-HR50からUSBケーブルを抜き、セットの電源をOFFにしてください。

※アップデートに失敗した場合

アップデートに失敗した場合は下記のような画面が表示されます。その場合は[Quit]をクリックした後、再度 Updaterを起動し、アップデートを実行してください。




6.アップデート後の確認


ソフトウェアが正常にアップデートされたことを確認します。

本項では、ZRX-HR50を例に説明しますが、他の機種も同様の手順です。型名を読み替えて確認を行ってください。

- A) ZRX-HR50の電源をONにします。
- B) UpdaterをインストールしたPCと、ZRX-HR50をUSBケーブルで接続します。
 このとき、機器の表示・インジケータ類が電源LEDを除き全て消灯しますが、故障ではありません。
- C) スタートメニューから、[All Programs] -> [Sony DWZ Flash Write Tool] -> [ZRX-HR50 Ver. 1.100 Updater] をクリックします。




D) [Read Version] をクリックします。



E) ソフトウェアバージョンが表示されます。アップデートされていることを確認して、[OK]をクリックします。



F) これでソフトウェアのバージョン確認は終了です。Updaterを終了する場合は[Exit]をクリックしてください。



G) ZRX-HR50からUSBケーブルを抜き、セットの電源をOFFにしてください。