

ソニー株式会社

Media Edge Processor

NXL-ME80

V1.31 Release Note

26/Jun/2026

【概要】

本書は、対象機の機能改善と不具合修正を目的とした、アップデート版ソフトウェア V1.31のリリースノートです。

【変更点】

<不具合修正>

1. WAN 受信機出力映像が乱れる不具合の修正

長時間（49日以上）の連続稼働かつ Ultra Low Latency モード使用時に、WAN 受信機出力映像にブロックノイズ（映像の乱れ）が発生する不具合を修正しました。

2. DHCP の OFF/ON 操作でエラーになる不具合の修正

本機の LAN 1、LAN 2 の [Auto by DHCP] の設定を OFF した後、再びすぐに ON にすると、“[Others] Module xx failure” のアラームが発生して、ステータスインジケータが赤色点灯する不具合を修正しました。

3. LAN 1、LAN 2 の通信ができなくなる不具合の修正

本機の LAN 1、LAN 2 端子に不正なパケットが入力されると、LAN 1、LAN 2 の通信ができなくなる不具合を修正しました。

4. 不要なアラームが表示される不具合の修正

Ultra Low Latency モードかつ ST 2110 入力モードで QFHD フォーマット（3840x2160）のとき、入力信号の異常時に誤ったストリーム番号のアラームを表示する不具合を修正しました。

・対象のアラーム

“[Input] Signal muted due to inappropriate input (stream x)”

・修正内容

対象モードでは stream 1, 5 のみが有効ですが、入力信号の異常時に stream 2/3/4, 6/7/8 の不要なアラームまで表示される不具合を修正しました。修正後は、該当する stream（1 または 5）のアラームのみが正しく表示されます。

<機能改善>

1. サービスログ機能の改善

サービスログで取得するデータ項目を追加・改善しました。

以上。