

V2.5 リリースノート追加情報

V2.5 リリースノートの制限事項 1 の内容を下記の通り更新いたします。

[. 制限事項]

(リリースノート記載の内容)

1. ロギングツールやバッチデジタイズで、SDTI(QSDI)や i.LINK 接続の VTR を使用中画面が緑色になったり、「デバイスが動作可能ではありません」のメッセージが出るのがまれにあります。

この場合、ES-3 を終了しメインユニットの電源を OFF して立ち上げ直してください。



(更新した内容)

1. ロギングツールやバッチデジタイズで、SDTI(QSDI)や i.LINK 接続の VTR を使用中画面が緑色になったり、「デバイスが動作可能ではありません」のメッセージが出るのがまれにあります。このような場合、一旦ロギングツールやバッチデジタイズのウィンドウを閉じ、ウィンドウを開き直してください。なお ウィンドウを閉じた後しばらくは、ES-3 の画面の応答が遅い場合がありますが、1 , 2 分すると元に戻ります。以上の操作でも正常に動作しない場合は、ES-3 を終了しメインユニットの電源を OFF して立ち上げ直してください。