

PMW-F55/F5 ファームウェア V8.01 リリースノート

2017 年 3 月 15 日

本ファームウェアはこれまでのファームウェアアップデートと異なり、お客様のお手元の PMW-F55/F5 のシリアルナンバーによってアップデート方法が異なります。お手持ちの PMW-F55/F5 のシリアルナンバーをご確認のうえ、以下のシリアルナンバーのお客様は本アップデートを行う前に、弊社サービスまでご連絡ください。お電話にて機器の状況を確認のうえアップデート方法をご連絡させていただきます。なお、V8.00 へのバージョンアップ時に弊社サービスセンターまでご連絡いただき、適切な方法にてバージョンアップされたカメラにつきましては、お客様ご自身で V8.01 にバージョンアップいただくことができます。

PMW-F55 シリアルナンバー:100001-100723, 500001-500036

PMW-F5 シリアルナンバー:100001-100781, 500001-500020

上記以外のシリアルナンバーの PMW-F55/F5 をお持ちのお客様は以下の手順に従い、これまでのファームウェアアップデートと同様ファームウェアを DL の上アップデートを行ってください。

【概要】

PMW-F55/F5 のアップデートファームウェア(Package Software Version 8.01)をリリースします。必要に応じてバージョンアップを行ってください。以下にて関連製品の 2017 年 3 月 15 日現在の最新ファームウェアバージョンを記載します。

Product name	Latest firmware	Release date
PMW-F55	V8.01	本リリースノート
PMW-F5	V8.01	本リリースノート
AXS-R7	V1.0	2016 年 9 月 29 日
AXS-R5	V4.1	2014 年 8 月 8 日
RAW Viewer	V2.3	2016 年 9 月 29 日
AXS Utility Software	V1.3	2014 年 2 月 28 日
AXS-A1TS48	V2.01	2016 年 12 月 12 日
AXS-A512S48	V2.01	2016 年 12 月 12 日
AXS-A1TS24 S/N:100001-102999, 500001-502999	V1.0	2014 年 5 月 17 日
AXS-A1TS24 S/N:103000/503000 and newer	V2.01	2016 年 12 月 12 日

AXS-A512S24 S/N:100001-102999, 500001-502999	V1.0	2014 年 5 月 17 日
AXS-A512S24 S/N:103000/503000 and newer	V2.01	2016 年 12 月 12 日
AXS-A256S24	V2.01	2016 年 12 月 12 日
AXS-512S24	V1.2	2013 年 6 月 5 日

本ファームウェアにアップデートするには、お手持ちの PMW-F55/F5 が V8.00, V7.10、V7.02、V7.01、V6.02、V6.01、もしくは V6.00 である必要があります。お手持ちの PMW-F55/F5 が V5.11 もしくはそれ以前のバージョンの場合は、まず V7.10 にアップデートしてから V8.00 へのアップデートしてください。V7.10 へのアップデート手順と追加機能については別途“PMW-F55, PMW-F5 ファームウェア V7.10 リリースノート”をご確認ください。V8.01 にアップデートされた F55/F5 を以前のバージョンにダウングレードすることはできません。ご注意ください。また AXS-R5 をお持ちの方は V4.1 にアップデートしてご使用ください。

V8.00 で生成された ALL File を V8.01 にアップデートされた F55/F5 にロードすることは可能です。反対に V8.01 で生成された ALL File は以前のファームウェアバージョンの F55/F5 にはインストールできませんのでご注意ください。

【変更点 (PMW-F55/F5 V8.00→V8.01)】

バグフィックス

AXS-R7/R5 と MPEG50 または XAVC による同時記録時、二つのファイルネームの一部が異なる不具合を修正しました。

【運用時の注意事項】

1. Wi-Fi リモート時の iOS 設定について

iOS と Safari での Wi-Fi リモート接続時はプライベートブラウズ機能をオフにしてご使用下さい。

【バージョンアップの方法】

別紙“Version Up Guide”を参照してバージョンアップしてください。

ファームウェア名：

For PMW-F55: PMW-F55_V801_8.01_3_2016-11-24_00-40-56_firmware.bin

For PMW-F5: PMW-F5_V801_8.01_2_2016-11-24_00-45-56_firmware.bin

EOF