

ソニー株式会社

Media Edge Processor

NXL-ME80

V1.02 Release Note

14/December/2023

【概要】

本書は、対象機の機能追加と不具合修正を目的とした、アップデート版ソフトウェア V1.02のリリースノートです。

【V1.02 変更点】

＜新規機能＞

なし

＜不具合修正＞

1. ST 2110運用時に、WAN DirectionをTX+RXで使用していた場合の不具合修正

Video Resolutionを変更した場合に、ST 2110 Txが正しく出力されないことがありました。

2. Thumbnail画面で、SDI入力のAudioメータが表示されないことがある不具合の修正

3. SDI入力が乱れた場合の不具合修正

HFRを有効にした場合に、「An unrecoverable software failure has occurred. Please restart the unit.」が表示されて、再起動が必要になりました。

4. Video Resolutionを変更した場合の不具合修正

HFRを有効にしてVideo Resolutionを1920x1080iから変更した場合に、正しく動作しないことがありました。

5. Ancillary Dataが伝送されないことがある不具合の修正

HFRを有効にした場合に、SDI入力の2系統目のAncillary Dataが伝送されないことがありました。

【その他資料】

NXL-ME80_Technical_Information_revXXX.pptxも参照してください(XXXはrevision番号です)。Palette Netに登録されています。ソニーの販売担当へお問い合わせください。

以上。