

ソニー株式会社

Media Edge Processor

NXL-ME80

V1.21 Release Note

22/Aug/2025

【概要】

本書は、対象機の不具合修正を目的とした、アップデート版ソフトウェア V1.21のリリースノートです。

【変更点】

<不具合修正>

1. 伝送中の入力信号の変化による不具合の修正

伝送中の入力信号から Video/Audio/Ancillary の何れか無くなり、その後に入力が復帰したときに、"An unrecoverable software has occurred. Please restart the unit." が発生して再起動が必要になる不具合を修正しました。

2. 挿抜を繰り返すようなSDI信号の入力乱れによる不具合の修正

伝送中に挿抜を繰り返すようなSDI信号の入力乱れが発生した場合、"An unrecoverable software has occurred. Please restart the unit." が発生して再起動が必要になる不具合を修正しました。

3. SNMP を有効にした環境での長時間運用に伴う不具合の修正

SNMP を有効にしており、通常運用でアラームが発生する環境下で長時間の運用を継続すると、"[0thers] Module 45 Failure" が発生して、ステータスインジケーターが赤点灯する不具合を修正しました。

以上。