


I/Oポートのピン配列



ピン 番号	ピン番号
1	センサー入力1 -
2	センサー入力1 +
3	センサー入力2 -
4	センサー入力2 +
5	センサー入力3 -
6	センサー入力3 +
7	センサー入力4 -
8	センサー入力4 +
9	アラーム出力1 -
10	アラーム出力1 +
11	アラーム出力2 -
12	アラーム出力2 +
13	アース(GND)
14	VDD (5 V)
15	アース(GND)(RS-485)
16	予備
17	- TXD/RXD (RS-485)
18	+ TXD/RXD (RS-485)